



- kominy do naprawy, przemurowanie ścian ~20% tynki do wymiany~50%
- obróbka blacharska na attyce wymieniona na tytan-cynk
- obróbki gzymsów z blachy miedzianej przyjęto wymianę ~50%

ELEWACJA ZACHODNIA
wraz z narożnikiem zachodnio-południowym
skala 1:100

- LEGENDA :
- pęknięcia ścian i tynków
 - zdegradowane, zniszczone płyty balkonowe
naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji
 - zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na renowacyjny na ścianach cokołu (100%)
 - zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk wapienno- cementowy
 - ściany płaskie i boniowane ~20%
 - profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokołem 40%
 - opaski, parapety, bazy i głowice, zworniki 10%
 - z boku i pod spodem płyt balkonowych 90%
 - słupki balustrad 100%
 - wsporniki balkonów 30%
 - attyka 80%
 - kominy na całej wysokości od stropu nad ostatnią kondygnacją częściowo do przemurowania, zdegradowane cegły i zaprawa~20% oraz wymiany tynku ~50%
 - murek świetlika do odtworzenia ponad połacią dachu oraz do otynkowania 100%
 - zniszczony, zdegradowany spękany detal sztukatorski (odlewy)
 - plecionka do odtworzenia wraz z profilami nad i pod plecionką ~5mb
 - pozostała do oczyszczenia i naprawy
 - płyty z reliefem w postaci pionowej fali nad plecionką, przyjęto 5% do wymiany; pozostałe do oczyszczenia i drobnych napraw
 - płyty z medalionami i girlandami- drobne naprawy
 - płyty zlokalizowane w sąsiedztwie (po obu stronach) medalionów z reliefem w postaci pionowego falistego żłobienia- przyjęto 5% do wymiany do naprawy, uzupełnienie spękań i ubytków ~25%
 - pozostałe do oczyszczenia
 - detal wianuszka na płytce klejonej do słupków balustrad 13 szt.
 - 8 sztuk do odtworzenia, 5 sztuk do uzupełnienia
 - półkolumny przy oknach parteru- spękania do uzupełnienia
 - spękany, zdegradowany detal betonowy
 - kule z podstawą attyki części niższej obiektu
 - czapy kominowe do naprawy spękań i ubytków pow.100%

brak wianuszków na słupkach balkonów elewacji zachodniej 4 szt do rekonstrukcji

cokół kamienny płyty piaskowca gr.2.5 cm

spękany gzyms cokołu i parapet

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKcie

PROJEKT TECHNICZNY		REMONT
ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCI		
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4		
Zeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość		
TYTUŁ: ELEWACJA ZACHODNIA z narożnikiem...		skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ		NR
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13		RYS. T7
architektura: mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska-Terlecka		
upr. UAN-II-8387/42/88 data: 2022.12		podpis:
sprawdził architekt: mgr inż. arch. Jan Radzik		
upr. UANB-513/1/67/81 data: 2022.12		podpis:
konstrukcja: mgr inż. Andrzej Paszko		
upr. UANB-II-7342/8/91 data: 2022.12		podpis:
sprawdził: mgr inż. Andrzej Szymański		
upr. UANB-II-7342/22/91 data: 2022.12		podpis: