

LEGENDA :

- 
- pęknięcia ścian i tynków

 zdegradowane, zniszczone płyty balkonowe  
naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na renowacyjny na ścianach cokołu 100% zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk wapienno- cementowy - ściany płaskie i boniowane ~20% - profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokołem (gzyms parapetu okien parteru) 40% - opaski parapety, bazy i głowice, zworniki 5% - z boku i pod spodem płyt balkonowych 80% - słupki balustrad 100% - wsporniki balkonów 30% - attyka 60% kominy na całej wysokości od stropu nad ostatnią kondygnacją częściowo do przemurowania, zdegradowane cegły i zaprawa ~20% oraz wymiany tynku nad połacią dachu~50% murek świetlika do odtworzenia ponad połacią dachu oraz do otynkowania 100% zniszczony, zdegradowany spękany detal sztukatorski (odlewy) - plecionka do odtworzenia wraz z profilami nad i pod plecionką ~2.5mb - pozostała do oczyszczenia i drobnych napraw - płyty z reliefem w postaci pionowej fali nad plecionką, przyjęto 5% do wymiany; pozostałe do oczyszczenia i drobnych napraw - płyty z medalionami i girlandami do oczyszczenia i drobnych napraw - płyty zlokalizowane w sąsiedztwie (po obu stronach) medalionów z reliefem w postaci pionowego falistego żłobienia- przyjęto do wymiany ~10% do naprawy, uzupełnienie spękań i ubytków ~25% pozostałe do oczyszczenia - detal wianuszka na płytce klejonej do słupków balustrad ogółem 10 szt. do naprawy i uzupełnienia spękany, zdegradowany detal betonowy - kule z podstawą attyki części niższej obiektu - czapy kominowe do naprawy spękań i ubytków powierzchniowych 100%

murek świetlika do przemurowania  
ponad połacią  
- nowy tynk cementowo-wap.  
i malowanie

- kominy do naprawy, przemurowanie ścian ~20% tynki do wymiany~50%
- obróbka blacharska na attyce wymieniona na tytan-cynk
- obróbki gzymsów z blachy miedzianej przyjęto wymianę ~50%

spękany gzyms cokołu  
do odtworzenia w części

brak płyt kamiennych na dł.~10mb  
-do uzupełnienia

brak plecionki w narożniku~1.0 mb  
pozostała do naprawy  
lub odtworzenia  
plecionka między balkonami  
w dobrym stanie do odtworzenia

brak plecionki w narożniku ~0.8 mb  
pozostała do naprawy  
lub odtworzenia

UWAGA:  
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

PROJEKT TECHNICZNY		REMONT
ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ		
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"		
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU		
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4		
Żeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość		
TYTUŁ: ELEWACJA POŁUDNIOWA		skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ		NR
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13		rys. T8
architektura: mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska-Terlecka		
upr. UAN-II-8387/42/88   data: 2022.12   podpis:		
sprawdził architekt: mgr inż. arch. Jan Radzik		
upr. UANB-513/1/67/81   data: 2022.12   podpis:		
konstrukcja: mgr inż. Andrzej Paszko		
upr. UANB-II-7342/8/91   data: 2022.12   podpis:		
sprawdził: mgr inż. Andrzej Szymański		
upr. UANB-II-7342/22/91   data: 2022.12   podpis:		