





LEGENDA :

- 

pęknięcia ścian i tynków
- 


zdegradowane, zniszczone płyty balkonowe
naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji
- 

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na renowacyjny na ścianach cokołu 100%
- 


zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk wapienno- cementowy

 - ściany płaskie i boniowane ~20%
 - profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokołem (gzyms parapetu okien parteru) 40%
 - opaski parapety, bazy i głowice, zworniki 5%
 - z boku i pod spodem płyt balkonowych 80%
 - słupki balustrad 100%
 - wsporniki balkonów 30%
 - attyka 60%

kominy na całej wysokości od stropu nad ostatnią kondygnacją częściowo do przemurowania, zdegradowane cegły i zaprawa ~20% oraz wymiany tynku nad połacią dachu~50%

murek świetlika do odtworzenia ponad połacią dachu oraz do otynkowania 100%
- 

zniszczony, zdegradowany spękany detal sztukatorski (odlewy)

 - plecionka do odtworzenia wraz z profilami nad i pod plecionką ~2.5mb
 - pozostała do oczyszczenia i drobnych napraw
 - płyty z reliefem w postaci pionowej fali nad plecionką, przyjęto 5% do wymiany; pozostałe do oczyszczenia i drobnych napraw
 - płyty z medalionami i girlandami do oczyszczenia i drobnych napraw
 - płyty zlokalizowane w sąsiedztwie (po obu stronach) medalionów z reliefem w postaci pionowego falistego żłobienia- przyjęto do wymiany ~10% do naprawy, uzupełnienie spękań i ubytków ~25% pozostałe do oczyszczenia
 - detal wianuszka na płytce klejonej do słupków balustrad ogółem 10 szt. do naprawy i uzupełnienia
- 

spękany, zdegradowany detal betonowy

 - kule z podstawą attyki części niższej obiektu
 - czapy kominowe do naprawy spękań i ubytków powierzchniowych 100%

TYTUŁ: ELEWACJA POŁUDNIOWA		skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ		NR RYS. A8
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13		
architektura: mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska-Terlecka		
upr. UAN-II-8387/42/88 data: 2022.12 podpis:		
sprawdził architekt: mgr inż. arch. Jan Radzik		
upr. UANB-513/1/67/81 data: 2022.12 podpis:		
konstrukcja: mgr inż. Andrzej Paszko		
upr. UANB-II-7342/8/91 data: 2022.12 podpis:		
sprawdził: mgr inż. Andrzej Szymański		
upr. UANB-II-7342/22/91 data: 2022.12 podpis:		

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4
Żeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

- kominy do naprawy, przemurowanie ścian ~20% tynki do wymiany ~50%
- obróbka blacharska na attyce wymieniona na tytan-cynk
- obróbki gzymsów z blachy miedzianej przyjęto wymianę ~50%

murek świetlika do przemurowania ponad połacią
- nowy tynk cementowo-wap. i malowanie

spękany gzyms cokołu do odtworzenia w części

brak płyt kamiennych na dł. ~10mb -do uzupełnienia

brak plecionki w narożniku ~1.0 mb pozostała do naprawy lub odtworzenia
plecionka między balkonami w dobrym stanie do odtworzenia

brak plecionki w narożniku ~0.8 mb pozostała do naprawy lub odtworzenia